TRIBUNALE ORDINARIO DI SONDRIO

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI

R.G. 54/2025

procedura promossa da:

FINN SPV – INTRUM ITALY S.P.A.

contro:

[redacted]

Giudice: Dott.Carlo Camnasio

Custode: //

ALLEGATO G (DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA) AD ELABORATO PERITALE

Tecnico incaricato: Daniele Conforti
iscritto all'Albo Geometri della provincia di Sondrio al N. 1432
iscritto all'Albo del Tribunale di Sondrio al N. 522
CF: CNFDNL83P05F712B
con studio in Ardenno (SO) Via Libertà, 22
telefono: 3281377089
fax: 1782725997
email: daniele.conforti@stgcd.it
email (pec): daniele.conforti@geopec.it

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO 1 - Fabbricato/Rustico in Berbenno di Valt. (SO)

ORTOFOTO (fg. 20 mapp.le 313 – Berbenno di Valt. (SO) – Via Vanoni n. 8)



CORPO 1A

ESTERNI

FOTO 1 – Vista generale fabbricato con area



FOTO 2 – Fronte sud



FOTO 3 – Fronte ovest



FOTO 4 – Fronte nord-ovest



FOTO 5 – Vista nord-ovest



INTERNI

FOTO 6 – Cantina - PS1




FOTO 7 – Cantina - PS1



FOTO 8 – Legnaia - PS1



FOTO 9 – Cucina – PT



FOTO 10 – Cucina – PT



FOTO 11 – Ripostiglio - PT



FOTO 12 – Ripostiglio - PT



FOTO 13 – Soggiorno – PT



FOTO 14 – Scala esterna di accesso PT-P1




FOTO 15 – Scala esterna di accesso PT-P1



FOTO 16 – Bagno - P1




FOTO 17 – Bagno - P1



FOTO 18 – Disimp. - P1



FOTO 19 – Disimp. - P1



FOTO 20 – Camera – P1



FOTO 21 – Camera – P1



FOTO 22 – Disimp. - P2




FOTO 23 – Disimp. - P2




FOTO 24 – Ripost. – P2



FOTO 25 – Camera. – P2



FOTO 26 – Camera - P2



FOTO 27 – Camera - P2




FOTO 28 – Sottotetto – P2

