

FOTO 01 - VIA CESARE BATTISTI



FOTO 02 - VIA BATTISTI LIUTERIA



FOTO 03 - VIA MURA F. COMANDINI



FOTO 04 - ANGOLO LIUTERIA



FOTO 05 - CANCELLO CARRABILE



FOTO 06 - VIA BATTISTI ANGOLO VIA MURA F. COMANDINI



FOTO 07 - VISTA DALL'ATO



FOTO 08 - POSTI AUTO PRIVATI



FOTO 09 - POSTI AUTO PRIVATI



FOTO 10 - VIALE GIARDINI SERRAVALLE



FOTO 11 - ABITAZIONE SUL VIALE GIARDINI SERRAVALLE



FOTO 12 - TERRAZZO ABITAZIONE



FOTO 13 - RETRO ABITAZIONE VISTA DAI GIARDINI S.



FOTO 14 - INGRESSO ABITAZIONE



FOTO 15 - ABITAZIONE



FOTO 16 - VISTA DEL RETRO COMPLESSO



FOTO 17 - FRONTE PRINCIPALE



FOTO 18 - FRONTE LATERALE



FOTO 19 - CORTILE CARRABILE



FOTO 20 - SERVITU' DI PASSAGGIO



FOTO 21 - FRONTE LATERALE



FOTO 22 - LIUTERIA



FOTO 23 - PROSPETTO PRINCIPALE



FOTO 24 - VISTA DELLA TORRE



FOTO 25 - VIA MURA F. COMANDINI



FOTO 26 - TORRE SU VIA MURA F. COMANDINI



FOTO 27 - FRONTE PRINCIPALE



FOTO 28 - FRONTE PRINCIPALE



FOTO 29 - VIA MURA F. COMANDINI



FOTO 30 - VIA MURA F. COMANDINI



FOTO 31 - COLLETTIVO DIGITALE



FOTO 32 - MAR59 STUDIO D'ARTE



FOTO 33 - STUDIO D'ARTE



FOTO 34 - SOGGIORNO



FOTO 35 - CUCINA SOGGIORNO



FOTO 36 - CAMERA



FOTO 37 - SCALA INTERNA



FOTO 38 - BAGNO



FOTO 39 - CAMERA



FOTO 40 - RIPOSTIGLIO LAVANDERIA



FOTO 41 - CUCINA



FOTO 42 - CAMINETTO



FOTO 43 - DETTAGLIO INFISSO



FOTO 44 - BOX DOCCIA



FOTO 45 - DETTAGLIO PAVIMENTO



FOTO 46 - INTERNO LIUTERIA



FOTO 47 - AREA TORRE ALL'INTERNO DELLA LIUTERIA



FOTO 48 - AREA TORRE ALL'INTERNO DELLA LIUTERIA



FOTO 49 - APERTURA ABUSIVA DA RIPRISTINARE



FOTO 50 - BAGNO



FOTO 51 - VANO NEL RETRO LIUTERIA



FOTO 52 - VANO RETRO LIUTERIA




FOTO 53 - VANO RETRO LIUTERIA



FOTO 54 - VANO RETRO LIUTERIA



FOTO 55 - SCALA TORRE



FOTO 56 - INFISSO ESTERNO TORRE



FOTO 57 - COLONNA TORRE



FOTO 58 - DETTAGLIO INGRESSO STUDIO D'ARTE



FOTO 59 - INGRESSO STUDIO D'ARTE



FOTO 60 - DETTAGLIO PAVIMENTI



FOTO 61 - STUDIO D'ARTE



FOTO 62 - STUDIO D'ARTE



FOTO 63 - STUDIO D'ARTE



FOTO 64 - FRONTE PRINCIPALE



FOTO 65 - INFISSO IN METALLO




FOTO 66 - INFISSO IN METALLO



FOTO 67 - STUDIO D'ARTE



FOTO 68 - STUDIO D'ARTE



FOTO 69 - BAGNO NON CONFORME



FOTO 70 - INFISSO ESTERNO



FOTO 71 - FRONTE ESTERNO



FOTO 72 - PORTONE LIUTAIO



FOTO 73 - INTERNO COLLETTIVO DIGITALE



FOTO 74 - INTERNO COLLETTIVO DIGITALE



FOTO 75 - INTERNO



FOTO 76 - COPERTURA



FOTO 77 - INFISSI STRUTTURA



FOTO 78 - SCALA INTERNA



FOTO 79 - UFFICIO COLLETTIVO D.



FOTO 80 - UFFICIO



FOTO 81 - BAGNO UFFICIO



FOTO 82 - INTERNO COLLETTIVO D.



FOTO 83 - PIANO INTERRATO COLLETTIVO DIGITALE



FOTO 84 - PIANO INTERRATO



FOTO 85 - CUCINA PIANO INTERRATO



FOTO 86 - BAGNO NON CONFORME PIANO INTERRATO



FOTO 87 - CUCINA PIANO INTERRATO




FOTO 88 - PORTONE SUL CORTILE INTERNO



FOTO 89 - PORTONE SUL CORTILE VERSO I GIARDINI SERR.



FOTO 90 - DETTAGLIO COPERTURA



FOTO 91 - DETTAGLIO SCALA



FOTO 92 -DETTAGLIO PAVIMENTI



FOTO 93 - DETTAGLIO PAVIMENTI



FOTO 94 - RADIATORE



FOTO 95 - CALDAIA ABITAZIONE



FOTO 96 - GRUPPO FRIGORIFERO



FOTO 97 - CANALIZZAZIONI A COPERTURA



FOTO 98 - IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO



FOTO 99 - RAFFRESCAMENTO SPLIT INTERNO



FOTO 100 - MAGAZZINO SEMINTERRATO



FOTO 101 - MAGAZZINI



FOTO 102 - MAGAZZINI



FOTO 103 - MAGAZZINI



FOTO 104 - DEPOSITO CANTINE



FOTO 105 - DETTAGLIO COPERTURA



FOTO 106 - DEPOSITI CANTINE



FOTO 107 - DEPOSITI CANTINE



FOTO 108 - DEPOSITI CANTINE