ARCHITETTI MONTI ASSOCIATI

TRIBUNALE di BERGAMO

Proc.Esec. R.E. [redacted] ï G.E. dr.ssa [redacted]

Procedente [redacted] avv.ti [redacted]
Esecutata [redacted]

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ï LOTTO 7

Il Perito Estimatore
(Arch. Isabella Monti)



Doc.C/4


arch.Osvaldo Monti **arch. Isabella Monti**
24121 Bergamo ï via Monte Ortigara 4 ï Tel.035.242225 ï P.IVA 04131120166
segreteria@architettimontiassociati.it
osvaldo.monti@archiworldpec.it ï isabella.monti@archiworldpec.it
www.architettimontiassociati.it

VILLINO in Com. di CORNALBA

Sett. 28-11-2022



1 Strada privata di accesso al villino (ex baita)



2 Terrazzamento a fianco indicato x accesso box

3 Fronte S/O



Ved. foto 9 e 10

4 Fronte S/E





(5) terrazz. a p.t. visto dal 2° p; ad. di sotto quello del Box



(6) id. 5, vista verso Ovest con fondo rampa scala esterna



7 il fp. semint. con box e sfasi accessori.



8 id. 7, angolata S/E e fontichetto per deflusso acque

9 il ribaltabile in sottosuolo




10 id. 9, l'interno e quadro elett.





11 Facciata S/O; i 3 piani fuoriterra/seminterrato



12 cantinola/sottoscala

13 id. 12, P. interno




14 interno del box





(15) l'ingr. e finestra facce sgombero a p.t., lato Est



(16) id. 15, l'interno visto dall'ingr.



(17) id. 16, in lato opposto



18 Scala di risalita p. int./p.t.



19 id. 18, fabbr.



20 fabbr. oggetto grondaia e barriera terrazzo



21 Il campo terrazzo al piano terra visto da Ovest verso Est.



22 Oggetto balconi in lato Sud e fonda sole al p.t.



23 ingr. abitaz. a p.t.



24 il soggiorno/cucina vista dall'ingr.



25 la zona cottura



(26) portoncino interno tipo



(27) la C.T.



(28) il serv. ig. con doccia nell'intercapedine



(29) elem. scorrimento tipo ed infisso finestra



30 rampa scala pt/1°p.



31 soffitto camera al 1°p.



32 il bagno al 1°p.



33 il balcone al 1°p. e "scuri" alla finestra-fin.



(34) Rampa scala 1º/2ºp.



(35) Disimp. al 1ºp.



(36) arrivo scala al 2ºp./sottotetto



37

angolata S/E
Vano in sottotetto



38

id. 37, lato S/O



39

Rovercio tetto
in finto di stoffa,
lamellare