

FOTO N. 78

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO SPRUZZI



FOTO N. 79

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO SPRUZZI



FOTO N. 80

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO SPRUZZI
VEDUTA DEI SERVIZI



FOTO N. 81

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO SPRUZZI



FOTO N. 82

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO POLVERI E
PALISSONI



FOTO N. 83

OPIFICIO DI P.LLA
501
REPARTO
SPEDIZIONI



FOTO N. 84

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO SPRUZZI
SEMILAVORATI



FOTO N. 85

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO MESSE AL
VENTO




FOTO N. 86

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO FOLLONATURA



FOTO N. 87

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO SMERIGLIE



FOTO N. 88

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO SMERIGLIE



FOTO N. 89

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO SMERIGLIE



FOTO N. 90

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO SMERIGLIE



FOTO N. 91

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO SMERIGLIE



FOTO N. 92

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO SERVIZI IGIENICI ADIACENTI ZONA CONCIA RICONCIA

FOTO N. 93

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO CONCIA RICONCIA






FOTO N. 94

VEDUTA
DISIMPEGNO
SERVIZI IGIENICI

[redacted]

FOTO N. 95

VEDUTA ZONA
CONCIA RICONCIA





FOTO N. 96

VEDUTA ZONA
CONCIA RICONCIA



FOTO N. 97

VEDUTA ZONA
CONCIA RICONCIA



FOTO N. 98

VEDUTA ZONA
CONCIA RICONCIA



FOTO N. 99

VEDUTA ZONA
CONCIA RICONCIA



FOTO N. 100

VEDUTA ZONA
CONCIA RICONCIA



FOTO N. 101

VEDUTA ZONA
CONCIA RICONCIA



FOTO N. 102

VEDUTA ZONA
CONCIA RICONCIA



FOTO N. 103

VEDUTA ZONA
CONCIA RICONCIA



FOTO N. 104

VEDUTA ZONA SELEZIONE



FOTO N. 105

VEDUTA ZONA SELEZIONE



FOTO N. 106

VEDUTA ZONA
SELEZIONE



FOTO N. 107

VEDUTA ZONA
PALISSONATURA
MISURAZIONE



FOTO N. 108

VEDUTA ZONA
INCHIODATRICI



FOTO N. 109

VEDUTA ZONA
INCHIODATRICI



FOTO N. 110

VEDUTA ZONA
INCHIODATRICI




FOTO N. 111

VEDUTA SERVIZI
IGIENICI
ZONA
INCHIODATRICI



FOTO N. 112

VEDUTA DELLA ZONA DEPOSITO




FOTO N. 113

VEDUTA OPIFICIO P.LLA 501 ZONA DEPOSITO



FOTO N. 114

VEDUTA OPIFICIO
P.LLA 501
OFFICINA
MECCANICA




FOTO N. 115

VEDUTA INGRESSO
DEPOSITO



FOTO N. 116

VEDUTA
DISIMPEGNO
DEPOSITO



FOTO N. 117

VEDUTA DEPOSITO
OPIFICIO P.LLA 501



FOTO N. 118

VEDUTA DEPOSITO
OPIFICIO P.LLA 501



FOTO N. 119

VEDUTA DEPOSITO
OPIFICIO P.LLA 501



FOTO N. 120

VEDUTA OPIFICIO
P.LLA 501
REPARTO BOTTALI



FOTO N. 121

VEDUTA OPIFICIO
P.LLA 501
REPARTO BOTTALI



FOTO N. 122

VEDUTA OPIFICIO
P.LLA 501
REPARTO BOTTALI



FOTO N. 123

VEDUTA OPIFICIO
P.LLA 501
REPARTO BOTTALI



FOTO N. 124

VEDUTA OPIFICIO
P.LLA 501
REPARTO BOTTALI
TINTORIA



FOTO N. 125

VEDUTA OPIFICIO
P.LLA 501
REPARTO BOTTALI
DEPOSITO
PRODOTTI CHIMICI



FOTO N. 126

VEDUTA OPIFICIO
P.LLA 501
REPARTO BOTTALI
A FOLLONARE



FOTO N. 127

VEDUTA OPIFICIO
P.LLA 501
REPARTO BOTTALI



FOTO N. 128

VEDUTA OPIFICIO
P.LLA 501
PIANO PRIMO



FOTO N. 129

VEDUTA OPIFICIO
P.LLA 501
PIANO PRIMO




FOTO N. 130

VEDUTA OPIFICIO
P.LLA 501
PIANO PRIMO



FOTO N. 131

VEDUTA OPIFICIO
P.LLA 501
PIANO PRIMO ZONA
ESTERNA




FOTO N. 132

VEDUTA INGRESSO
AL PIANO SECONDO

FOTO N. 133
PIANO SECONDO





FOTO N. 134

VEDUTA ESTERNO
AL PIANO SECONDO




FOTO N. 135

VEDUTA PIANO
SECONDO



FOTO N. 136

VEDUTA PIANO SECONDO

DEPOSITO PRODOTTI CHIMICI (P.LLA 501/1) CHE SI COLLOCA NELL'AREA DOVE SI TROVA IL DEPURATORE (P.LLA 637)



FOTO N. 137

VEDUTA DEPOSITO PRODOTTI CHIMICI



FOTO N. 138

VEDUTA DEPOSITO PRODOTTI CHIMICI




FOTO N. 139

VEDUTA DEPOSITO
PRODOTTI CHIMICI
W.C.



FOTO N. 140
VEDUTA DEPOSITO
PRODOTTI CHIMICI
ZONA ESTERNA



FOTO N. 141

VEDUTA TETTOIA ESTERNA DEPOSITO PRODOTTI CHIMICI



FOTO N. 142

VEDUTA TETTOIA ESTERNA DEPOSITO PRODOTTI CHIMICI



FOTO N. 143

VEDUTA TETTOIA ESTERNA DEPOSITO PRODOTTI CHIMICI , VASCHE

AREA DEPURATORE P.LLA 637 PARTICELLA 1320 E 1321

Il depuratore, le vasche, gli impianti, le attrezzature, i macchinari saranno valutati a parte con perizia redatta dell'ing. Antonio Carraturo.



FOTO N. 144

VEDUTA INGRESSO DEPURATORE



FOTO N. 145

VEDUTA AREA INTERNA



FOTO N. 146

VEDUTA AREA INTERNA



FOTO N. 147

VEDUTA AREA INTERNA



FOTO N. 148

VEDUTA AREA INTERNA



FOTO N. 149

VEDUTA AREA INTERNA



FOTO N. 150

VEDUTA VASCHE
DEPURATORE



FOTO N. 151

VEDUTA AREA
INTERNA



FOTO N. 152

VEDUTA AREA INTERNA



FOTO N. 153

VEDUTA AREA INTERNA



FOTO N. 154

VEDUTA AREA INTERNA



FOTO N. 155

VEDUTA AREA INTERNA



FOTO N. 156

VEDUTA AREA INTERNA



FOTO N. 157

VEDUTA AREA INTERNA



FOTO N. 158

VEDUTA AREA INTERNA