
ALLEGATO FOTOGRAFICO 1A


MAPPA
1321
637
638
669
238
237
Depuratore
INGRESSO VIA CONSORTILE
ZONA ANTISTANTE LATERALE SINISTRA
797
1363
672
ZONA ANTISTANTE
1362
ZONA ANTISTANTE LATERALE DESTRA
ZONA LATERALE SINISTRA
1926
1927
1928
1929
501
ZONA LATERALE DESTRA
049
Opificio principale
1933
2622
1930
2702
596
1124
2593
ZONA POSTERIORE
2265
628
1040

OPIFICIO PARTICELLA 501, 501/1, PARTCELLE 1362, 1363, 628, 596

Il depuratore, le vasche, gli impianti, le attrezzature, i macchinari saranno valutati a parte con perizia redatta dell'ing. Antonio Carraturo.



FOTO N. 01

CANCELLO DI INGRESSO CON LA GUARDIOLA



FOTO N. 02

VEDUTA DEL PIAZZALE ANTISTANTE ZONA LATERALE DESTRA



FOTO N. 03

VEDUTA DELLA ZONA ANTISTANTE LATERALE SINISTRA



FOTO N. 04

VEDUTA DELLA ZONA ANTISTANTE LATERALE DESTRA



FOTO N. 05

VEDUTA DELLA
ZONA ANTISTANTE
LATERALE DESTRA



FOTO N. 06

VEDUTA DELLA
ZONA ANTISTANTE
LATERALE DESTRA



FOTO N. 07

VEDUTA DEL PIAZZALE DI INGRESSO DA VIA CONSOLAZIONE



FOTO N. 08

VEDUTA DELLA ZONA LATERALE DESTRA



FOTO N. 09

VEDUTA DELLA ZONA LATERALE DESTRA



FOTO N. 10

VEDUTA DEL PIAZZALE ANTISTANTE ZONA LATERALE DESTRA



FOTO N. 11

VEDUTA DELLA ZONA LATERALE DESTRA



FOTO N. 12

VEDUTA DELLA ZONA LATERALE DESTRA



FOTO N. 13

VEDUTA DELLA ZONA POSTERIORE



FOTO N. 14

VEDUTA DELLA ZONA POSTERIORE




FOTO N. 15

VEDUTA DELLA
ZONA POSTERIORE



FOTO N. 16

VEDUTA DELLA
ZONA POSTERIORE



FOTO N. 17

VEDUTA DELLA
ZONA POSTERIORE



FOTO N. 18

VEDUTA DELLA
ZONA POSTERIORE



FOTO N. 19

VEDUTA DELLA
TETTOIA COLLOCATA
NEL PIAZZALE DELLA
ZONA POSTERIORE



FOTO N. 20

VEDUTA DELLA ZONA POSTERIORE CON LA VASCA COPERTA




FOTO N. 21

VEDUTA DELLA ZONA POSTERIORE



FOTO N. 22

VEDUTA DELLA ZONA POSTERIORE



FOTO N. 23

VEDUTA DEL PIAZZALE DELLA ZONA POSTERIORE



FOTO N. 24

VEDUTA DELLA ZONA POSTERIORE



FOTO N. 25

VEDUTA DELLA ZONA POSTERIORE



FOTO N. 26

VEDUTA DELLA ZONA LATERALE DEL PIAZZALE POSTERIORE




FOTO N. 27

VEDUTA DELLA ZONA LATERALE SINISTRA




FOTO N. 28

VEDUTA DELLA ZONA LATERALE SINISTRA




FOTO N. 29

VEDUTA DELLA ZONA LATERALE SINISTRA



FOTO N. 30

VEDUTA DELLA ZONA
LATERALE SINISTRA



FOTO N. 31

VEDUTA DELLA ZONA LATERALE SINISTRA



FOTO N. 32

VEDUTA DELLA ZONA LATERALE SINISTRA



FOTO N. 33

VEDUTA DELLA ZONA LATERALE DESTRA



FOTO N. 34

VEDUTA DELLA ZONA LATERALE SINISTRA



FOTO N. 35

VEDUTA DELLA ZONA ANTERIORE UFFICI



FOTO N. 36

VEDUTA DELLA ZONA ANTERIORE, INGRESSO UFFICI



FOTO N. 37

VEDUTA DELLA ZONA ANTERIORE



FOTO N. 38

VEDUTA DELLA ZONA ANTERIORE



FOTO N. 39

VEDUTA DELLA ZONA ANTERIORE UFFICI .



FOTO N. 40

VEDUTA DELLA ZONA ANTERIORE, INGRESSO UFFICI.



FOTO N. 41

VEDUTA INTERNA DEL DISIMPEGNO DEGLI UFFICI AL P.T. CON VEDUTA DELL'INGRESSO AL CAPANNONE "A"




FOTO N. 42

VEDUTA DELLA ZONA ANTISTANTE GLI UFFICI AL PIANO TERRA




FOTO N. 43

VEDUTA DEGLI UFFICI AL P.T.




FOTO N. 44

VEDUTA DEGLI UFFICI AL P.T.



FOTO N. 45

VEDUTA
DISIMPEGNO
SPOGLIATOI



FOTO N. 46

VEDUTA DEGLI
INGRESSI AGLI
SPOGLIATOI.




FOTO N. 47

VEDUTA
DISIMPEGNO
SPOGLIATOI



FOTO N. 48

VEDUTA DEGLI
INGRESSI AGLI
SPOGLIATOI.



FOTO N. 49

VEDUTA
DISIMPEGNO
SPOGLIATOI




FOTO N. 50

VEDUTA DEGLI
INGRESSI AGLI
SPOGLIATOI.




FOTO N. 51

VEDUTA DELLE SCALE CHE PORTANO AL PIANO PRIMO MENSA.



FOTO N. 52

VEDUTA PIANO PRIMO




FOTO N. 53

VEDUTA DEL PIANO PRIMO



FOTO N. 54

VEDUTA DEL PIANO PRIMO




FOTO N. 55

VEDUTA SCALE TRA PT. E P1




FOTO N. 56

UFFICI AL P1



FOTO N. 57

VEDUTA UFFICI AL P1




FOTO N. 58

VEDUTA UFFICI AL P1



FOTO N. 59

VEDUTA UFFICI AL P1




FOTO N. 60

VEDUTA DEGLI UFFICI AL P1



FOTO N. 61

VEDUTA DEGLI UFFICI AL P1




FOTO N. 62

VEDUTA DEGLI UFFICI AL P1




FOTO N. 63

VEDUTA DEGLI UFFICI AL P1




FOTO N. 64

VEDUTA DEGLI UFFICI AL P1, W.C.



FOTO N. 65

VEDUTA DEGLI UFFICI AL P1, SCALE CHE PORTANO AL PIANO AMMEZZATO




FOTO N. 66

VEDUTA SCALA TRA P1 E P2



FOTO N. 67

AMBIENTI AL P2 DELLA ZONA UFFICI



FOTO N. 68

AMBIENTI AL P2
DELLA ZONA UFFICI




FOTO N. 69

COPERTURA ZONA
UFFICI




FOTO N. 70

COPERTURA ZONA UFFICI




FOTO N. 71

COPERTURA ZONA UFFICI



FOTO N. 72

AMBIENTE AL P2
ZONA UFFICI



FOTO N. 73

VEDUTA INGRESSO
ALL'OPIFICIO PIANO
TERRA



FOTO N. 74

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO SPRUZZI



FOTO N. 75

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO SPRUZZI



FOTO N. 76
OPIFICIO DI P.LLA 501
DEPOSITO PRODOTTI FINITI



FOTO N. 77

OPIFICIO DI P.LLA 501
REPARTO SPRUZZI