


ES. IMM. 18\2024

FOTO INTERNI

	
SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA FRONTE STRADA	**SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA FRONTE STRADA**
	
SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA FRONTE STRADA	**SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA FRONTE STRADA**
	
SCALA DI ACCESSO AL PIANO 1° SOTTOSTRADA	**PARTICOLARE DEL PIANO TERRA, CON L'INTERSEZIONE DELLE RAMPE SCALA CONDOMINIALI**

	
SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA FRONTE STRADA	**SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA SUL RETRO**
	
SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA SUL RETRO	**SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA SUL RETRO**
	
SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA SUL RETRO	**SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA SUL RETRO**

	
RIPOSTIGLIO SUL RETRO	**RIPOSTIGLIO SUL RETRO**
	
RIPOSTIGLIO SUL RETRO	**SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA SUL RETRO**
	
SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA SUL RETRO	**PARTICOLARE DI PARETE DIVISORIA SUL RETRO**

	
SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA SUL RETRO	**SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA SUL RETRO**
	
SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA SUL RETRO	**PARTICOLARE PARETE DIVISORIA REALIZZATA SUL RETRO (non rappresentata nelle planimetrie catastali)**
	
PARTICOLARE PARETE DIVISORIA REALIZZATA SUL RETRO (non rappresentata nelle planimetrie catastali)	**SALA MOSTRA AL PIANO TERRA, ZONA SUL RETRO. FOTO CON VISTA VERSO IL FRONTE STRADA**

	
PARTICOLARE DI UN IMPIANTO ASPORTATO	**PARTICOLARE PORZIONE LOCATA, AL PIANO 1° SOTTOSTRADA**
	
PARTICOLARE PORZIONE LOCATA, AL PIANO 1° SOTTOSTRADA	**PARTICOLARE PORZIONE LOCATA, AL PIANO 1° SOTTOSTRADA**
	
PARTICOLARE PORZIONE LOCATA, AL PIANO 1° SOTTOSTRADA	**PARTICOLARE PORZIONE LOCATA, AL PIANO 1° SOTTOSTRADA**

	
RIPOSTIGLIOAL PIANO 1° SOTTOSTRADA; PARTICOLARE APERTURA INTERNA TAMPONATA	**RIPOSTIGLIO**
	
RIPOSTIGLIO; SI NOTANO I DISTACCHI DELLA MURATURA PERIMETRALE RISPETTO ALLA STRUTTURA PORTANTE DEL SOFFITTO	**RIPOSTIGLIO; SI NOTANO LE LESIONI ALLA MURATURA PERIMETRALE OLTRE AD UNA PORTA TAMPONATA**
	
RIPOSTIGLIOAL PIANO 1° SOTTOSTRADA; PARTICOLARE APERTURA INTERNA TAMPONATA E DISTACCHI DELLA MURATURA DALLA STRUTTURA PORTANTE	**SALA MOSTRA AL PIANO 1° SOTTOSTRADA**

	
SALA MOSTRA AL PIANO 1° SOTTOSTRADA	**SALA MOSTRA AL PIANO 1° SOTTOSTRADA; SI NOTA LA DELIMITAZIONE CON LA PORZIONE LOCATA**
	
SALA MOSTRA AL PIANO 1° SOTTOSTRADA; SULLO SFONDO LA PORZIONE INTERDETTA ALL'UTILIZZO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO	**SALA MOSTRA AL PIANO 1° SOTTOSTRADA; SULLO SFONDO LA PORZIONE INTERDETTA ALL'UTILIZZO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO**
	
SALA MOSTRA AL PIANO 1° SOTTOSTRADA; SULLO SFONDO LA PORZIONE INTERDETTA ALL'UTILIZZO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO E LA MURATURA A CONFINE IN PARTE CROLLATA	**SALA MOSTRA AL PIANO 1° SOTTOSTRADA; SULLO SFONDO LA PORZIONE INTERDETTA ALL'UTILIZZO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO. SI NOTANO LE COPIOSE INFILTRAZIONI D'ACQUA DAL SOFFITTO**

	
SALA MOSTRA AL PIANO 1° SOTTOSTRADA; SULLO SFONDO LA PORZIONE INTERDETTA ALL'UTILIZZO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO. SI NOTANO LE COPIOSE INFILTRAZIONI D'ACQUA DAL SOFFITTO	**SALA MOSTRA AL PIANO 1° SOTTOSTRADA; SULLO SFONDO LA PORZIONE INTERDETTA ALL'UTILIZZO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO. SI NOTANO LE COPIOSE INFILTRAZIONI D'ACQUA DAL SOFFITTO**
	
SALA MOSTRA AL PIANO 1° SOTTOSTRADA; SULLO SFONDO LA PORZIONE INTERDETTA ALL'UTILIZZO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO. SI NOTANO LE COPIOSE INFILTRAZIONI D'ACQUA DAL SOFFITTO	**SALA MOSTRA AL PIANO 1° SOTTOSTRADA**
	
SALA MOSTRA AL PIANO 1° SOTTOSTRADA; SI NOTA LA DELIMITAZIONE CON LA PORZIONE LOCATA	**ACCESSO DALL'ESTERNO AL PIANO 1° SOTTOSTRADA**

	
DISIMPEGNO DI ACCESSO AL PIANO 2° SOTTOSTRADA	**PARTICOLARE LESIONI DELLE MURATURE**
	
DALL'ESTERNO, ACCESSO AL PIANO 1° SOTTOSTRADA ED ALLA SCALA DEL 2° SOTTOSTRADA	**DISIMPEGNO DI ACCESSO AL PIANO 2° SOTTOSTRADA**
	
SCALA DI ACCESSO AL PIANO 2° SOTTOSTRADA	**PARTICOLARE A TUTT'ALTEZZA**




PIANO 2° SOTTOSTRADA; SI NOTA IN FONDO LA MURATURA A CONFINE IN PARTE CROLLATA



PIANO 2° SOTTOSTRADA



CORPO STACCATO SUL RETRO; VANO MAGAZZINO REGOLARE





CORPO STACCATO SUL RETRO; VANO MAGAZZINO REGOLARE



BAGNO



BAGNO

	
CORPO STACCATO SUL RETRO; VANO MAGAZZINO REGOLARE	**CORPO STACCATO SUL RETRO; VANO MAGAZZINO REGOLARE CON ACCESSO ALLA EX TETTOIA, TAMPONATA SUI TRE LATI ABUSIVAMENTE ED ORA DIVENUTA MAGAZZINO**
	
CORPO STACCATO SUL RETRO; VANO MAGAZZINO REGOLARE	**EX TETTOIA, ORA MAGAZZINO. DELIMITAZIONE CON MURATURA SUI TRE LATI, ESEGUITA ABUSIVAMENTE**