

**FOTO N. 1**
Vista dei prospetti prospicienti sulla corte dell'immobile oggetto di E.I.



**FOTO N. 2**
Vista del prospetto prospiciente su via pubblica dell'immobile oggetto di E.I.



**FOTO N. 3**
Vista del primo ambiente posto al piano terra  dell'immobile oggetto di E.I.



**FOTO N. 4**
Vista del punto di accesso al secondo ambiente posto al piano terra dell'immobile oggetto di E.I..



**FOTO N. 5**
Vista del secondo ambiente posto al piano terra dell'immobile oggetto di E.I



**FOTO N. 6**
Vista del secondo ambiente posto al piano terra dell'immobile oggetto di E.I



**FOTO N. 7**
Vista del secondo ambiente posto al piano terra dell'immobile oggetto di E.I



**FOTO N. 8**
Vista della scala dell'immobile oggetto di E.I.



**FOTO N. 9**
Vista della scala dell'immobile oggetto di E.I.



**FOTO N. 10**
Vista della scala in legno di accesso al piano primo dell'immobile oggetto di E.I.



**FOTO N. 11**
Vista del piano rialzato/piano terra  dell'immobile oggetto di E.I.



**FOTO N. 12**
Vista del prospetto posteriore dell'immobile oggetto di E.I.



**FOTO N. 13**
Vista del primo ambiente posto al piano primo dell'immobile oggetto di E.I.



**FOTO N. 14**
Vista del primo ambiente posto al piano primo dell'immobile oggetto di E.I.



**FOTO N. 15**
Vista del tetto  dell'immobile oggetto di E.I.



**FOTO N. 16**
Vista del tetto dell'immobile oggetto di E.I.



**FOTO N. 17**
Vista del secondo ambiente posto al piano primo dell'immobile oggetto di E.I.



**FOTO N. 18**
Vista del secondo ambiente posto al piano primo dell'immobile oggetto di E.I.