

Foto n.1-2: San Pietro Vernotico, Via Francesco Crispi, n. 41-43. Facciata principale dei beni oggetto di c.t.u.





Foto n. 3-4: Interno della rimessa (sub 3).





Foto n. 5-6: Soppalco della rimessa (sub 3).





Foto n. 7: Corridoio dell'abitazione, con visuale diretta verso l'ingresso-soggiorno.



Foto n. 8-9: Corridoio dell'abitazione, con visuale diretta in senso opposto, verso la cucina.





Foto n. 10-11: Camera da letto singola; si notano diffusi ammaloramenti e distacchi dell'intonaco dal soffitto.





Foto n. 12-13: Camera da letto singola; inquadratura sul finestrino e sulla porta.





Foto n. 14-15-16: Camera da letto singola; si noti la lesione verticale che interessa per tutta l'altezza il muro divisorio con l'ingresso-soggiorno.







Foto n. 17: Ingresso-soggiorno; è inquadrata la lesione verticale "passante" dall'altro lato del muro, già inquadrata dalla parte opposta, nella limitrofa camera da letto singola, nelle precedenti foto nn. 14-15-16.

Foto n. 18: Ingresso-soggiorno; altra lesione visibile sulla muratura opposta, lato interno della muratura perimetrale che si affaccia su via Francesco Crispi.





Foto n. 19-20: Soffitto della camera da letto matrimoniale, caratterizzato da due solai a quota differente; anche qui vi sono importanti segni di ammaloramenti dei solai e delle murature.





Foto n. 21: Camera da letto matrimoniale; distacchi della pittura dovuti all'umidità di risalita.



Foto n. 22-23: Cucina; il soffitto presenta diversi rigonfiamenti dovuti all'ossidazione dei ferri dei travetti gettati in opera.





Foto n. 24-25: Cucina; inquadratura ravvicinata sui rigonfiamenti presenti sul soffitto della cucina.





Foto n. 26-27: Bagno.





Foto n. 28-29: Cortile.





Foto n. 30-31: Tettoia del cortile; particolari.





Foto n. 32-33: Scalette di accesso ai lastrici solari.





Foto n. 34-35: Particolari delle lesioni e rotture sull'intradosso della scala di acceso la lastrico solare.





Foto n. 36-37: Ripresa dal lastrico solare su parte della tettoia e dei due ripostigli.





Foto n. 38-39: Lastrico solare della cucina dell'abitazione; vi sono delle formazioni di muschio.





Foto n. 40-41: Lastrico solare del soggiorno, e della rimessa; si noti l'originaria apertura centrale chiusa con una lastra, in quanto la rimessa originariamente era adibita a stalla.





Foto n. 42-43: Altre inquadrature sulla copertura a tegole della tettoia del cortile.





Foto n. 44: Inquadratura sulle due scale di accesso ai lastrici solari, ed in parte sulla copertura della tettoia.



Foto n. 45-46: Inquadratura esterna ed interna di uno dei due ripostigli ubicati nel cortile; si notano anche qui dei significativi rigonfiamenti del soffitto.

