ALL. 3

Rilievo fotografico
del 03/07/2026

RILIEVO FOTOGRAFICO

unità abitativa al piano 1° di via Vicolo n. 10



Orto-foto

Viste esterne edificio condominiale





Prospetto esterno dalla via




Vista portone cortile



Vista cortile interna



Scala



Ballatoio

Viste interne unità abitativa



Disimpegno ingresso




Cottura



Soggiorno – Cottura



Camera



Bagno



Disimpegno-WC



Caldaia