Rilievo Fotografico

Allegato “H1”

Struttura, sita a Chiusano San Domenico (Av) alla Contrada Campore snc, censita nel N.C.E.U. di detto Comune: Foglio 2, particella 595, subalterni 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13.

SOPRALLUOGO DEL 22/07/2024 RILIEVO CON IL DRONE


1)



2)



3)


4)


5)


6)


7)



8)



9)



10)


11)



12)



13)


14)



15)


16)

 17)

 18)

 19)

 20)

 21)

 22)

 23)

 24)

 25)

 26)

 27)

 28)

 29)

 30)

Le foto dalla n.1) alla n. 30) raffigurano varie panoramiche dall'alto riprese con il drone, di tutta la struttura, comprese le strutture non sottoposte a pignoramento così come i giardini e i terreni a vigneto. Si nota come il fabbricato oggetto del pignoramento risulta intercluso.

Avellino, lì 10/10/2024 **L'ESPERTO**

Arch.