

FOTO 01 - VIA RAVENNATE



FOTO 02 - VIA RAVENNATE



FOTO 03 - VIA RAVENNATE



FOTO 04 - ARMERIA BAIARDI



FOTO 05 - PROSPETTO LATERALE



FOTO 06 - PIAZZALE PROPRIETA'



FOTO 07 - ACCESSO CARRABILE



FOTO 08 - RAMPA CARRABILE



FOTO 09 - PROSPETTO LATERALE



FOTO 10 - TETTOIA ABUSIVA



FOTO 11 - TETTOIA ABUSIVA



FOTO 12 - ESTERNO ABITAZIONE



FOTO 13 - GIARDINO LATERALE



FOTO 14 - GIARDINO LATERALE



FOTO 15 - GIARDINO



FOTO 16 - VISTA DELLA TETTOIA



FOTO 17 - DETTAGLIO CORNICIONI



FOTO 18 - PROSPETTO INTERRATO



FOTO 19 - INGRESSO NEGOZIO



FOTO 20 - CHIUSURA PORTICO



FOTO 21 - PORTONCINO D'INGRESSO



FOTO 22 - PORTE INTERRATO



FOTO 23 - INGRESSO INTERRATO



FOTO 24 - PORTE INTERNE



FOTO 61 - DETTAGLIO PAVIMENTI



FOTO 62 - DETTAGLIO PAVIMENTI



FOTO 63 - GRATA BOCCA DI LUPO



FOTO 64 - INFILTRAZIONE INTERR.



FOTO 65 - INFILTRAZIONE INTERR.



FOTO 66 - DETTAGLIO INFILTRAZIONE



FOTO 67 - INFILTRAZIONE INTERR.



FOTO 68 - INFILTRAZIONE INTERR.



FOTO 69 - CONDENSA E MUFFA



FOTO 70 - CONDENSA E MUFFA



FOTO 71 - CONDENSA E MUFFA



FOTO 72 - CONDENSA E MUFFA



FOTO 25 - NEGOZIO



FOTO 26 - NEGOZIO



FOTO 27 - NEGOZIO



FOTO 28 - NEGOZIO



FOTO 29 - BAGNO



FOTO 30 - NEGOZIO RETROSTANTE



FOTO 31 - INTERR. MONTACARICHI



FOTO 32 - INTERRATO



FOTO 33 - MONTACARICHI



FOTO 34 - CAMERA INTERRATO



FOTO 35 - CUCINA INTERRATO



FOTO 36 - SECONDA CUCINA INTERR.



FOTO 37 - TAVERNETTA INTERRATO



FOTO 38 - TAVERNETTA



FOTO 39 - SCALA INTERNA



FOTO 40 - BAGNO



FOTO 41 - CAMERA



FOTO 42 - CAMERA



FOTO 43 - PBAGNO



FOTO 44 - CAMERA



FOTO 45 - CHIUSURA PORTICO



FOTO 46 - BANCHINA E GRATA



FOTO 47 - GRATA DI SICUREZZA



FOTO 48 - PORTONE CARRABILE



FOTO 49 - INFISSO NEGOZIO



FOTO 50 - SCURONE FINESTRE



FOTO 51 - INFISSO IN LEGNO



FOTO 52 - CONDIZIONATORE LG



FOTO 53 - CALDAIA BAXI



FOTO 54 - CALDAIA BAXI DA INCASSO



FOTO 55 - IMPIANTO ELETTRICO



FOTO 56 - PORTE INTERNE



FOTO 57 - RADIATORE



FOTO 58 - RAMPA CARRABILE



FOTO 59 - PAVIMENTI ESTERNI



FOTO 60 - DETTAGLIO ESTERNO