ALLEGATO 8 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1) Vista cancello di accesso dalla via Cosenza



Foto 2) Vista portoncino di ingresso Pal. B e balcone dell'appartamento prospettante a sud



Foto 3) Androne e scala condominiali



Foto 4) Ingresso appartamento e vano ascensore



Foto 5) Ingresso soggiorno



Foto 6) Vista soggiorno con porte di accesso alla cucina e al bagno e disimpegno (con arco)



Foto 7) Cucina



Foto 8) Riposto



Foto 9) Bagno



Foto 10) Disimpegno



Foto 11) Letto matrimoniale




Foto 12) Cameretta



Foto 13) Wc



Foto 14) Particolare soffitto wc interessato da macchie di umidità



Foto 15) Vista prospetto esterno lato nord (lato cortile interno)



Foto 16) Vista balcone lato soggiorno (prospetto nord)



Foto 17) Vista balcone lato cucina (prospetto sud)