ING. GIANMARCO PILO
[redacted]
e-mail: [redacted]

ALLEGATO A – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA IMMOBILE 01 - SAN SPERATE (SU) VIA GOBETTI 10

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE [redacted]
NUM. 7/2024

NOVEMBRE 2024

ING. GIANMARCO PILO
[redacted]
e-mail: [redacted]

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
001	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – L'angolo Est dell'immobile in oggetto. Nell'immagine è visibile l'ingresso carrabile al Cortile da via Gobetti 10 a San Sperate.	
002	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Panoramica di via Gobetti a San Sperate. Al centro dell'immagine è visibile l'immobile in oggetto.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
003	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – L'ingresso carrabile da via Gobetti 10 a San Sperate al Cortile dell'immobile in oggetto.	
004	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – L'ingresso pedonale all'immobile in oggetto da via Gobetti a San Sperate.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
005	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – La facciata Nord-Est dell'immobile apprezzata da via Gobetti a San Sperate. Nell'immagine sono visibili a sinistra l'ingresso carrabile e a destra l'ingresso pedonale all'immobile.	
006	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – L'ingresso carrabile al Cortile da via Gobetti n. 10 a San Sperate.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
007	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – L'ingresso pedonale al Cortile da via Gobetti n. 10 a San Sperate. Nell'immagine è visibile l'esterno del primo piano dell'immobile.	
008	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Il portoncino d'ingresso pedonale da via Gobetti 10 al Cortile dell'immobile in oggetto.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
009	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Panoramica in direzione Sud-Est dal Cortile all'altezza dell'ingresso pedonale verso l'ingresso carrabile da via Gobetti. A destra nell'immagine è visibile il Portico.	
010	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – L'ingresso del fabbricato dal Cortile. Tale ingresso è ubicato sotto il Portico, nella facciata Nord-Est dell'immobile.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
011	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Scorcio dell'angolo Ovest del Cortile. Nell'immagine è visibile parte del Portico presente nella facciata Nord-Est dell'immobile in oggetto	
012	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Vista in direzione Nord-Ovest dal Cortile verso il muro di recinzione. Nell'immagine è visibile il pluviale della grondaia per la raccolta delle acque meteoriche.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
013	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Scorcio dal Cortile verso il primo piano dell'immobile. L'inquadratura è stata scattata in prossimità dell'ingresso del fabbricato.	
014	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – L'angolo Est dell'immobile apprezzato dal Cortile all'altezza dell'ingresso del fabbricato.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
015	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – L'ingresso del fabbricato posto nella facciata Nord-Est sotto il Portico.	
016	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Particolare della fontanella installata nel muro di recinzione che divide il Cortile dalla via Gobetti. Nell'immagine a destra è visibile il binario di scorrimento del cancello dell'ingresso carrabile.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
017	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – L'ingresso carrabile dall'adiacente via Gobetti a San Sperate apprezzato dall'interno del Cortile.	
018	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Panoramica in direzione Sud-Ovest dall'ingresso carrabile del Cortile verso il Pergolato. Questa zona è utilizzata per il parcheggio delle auto.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
019	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Inquadratura dell'angolo Est dell'immobile. Nell'immagine sono visibili il Portico e le due finestre del Soggiorno.	
020	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – La facciata Sud-Est del fabbricato apprezzata dal Cortile. Nell'immagine sono visibili in alto la Veranda 02 e la porta finestra della Camera 03.	


N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
021	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Panoramica dall'ingresso carrabile verso l'angolo Nord del Cortile inquadrato nella foto 012. A sinistra nell'immagine è visibile una delle colonne del Portico.	
022	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – La caldaia a pellet per il riscaldamento dell'acqua del circuito dei termosifoni installata sotto il Portico. Nell'immagine a destra è visibile la finestra del Soggiorno posta nella facciata Sud-Est del fabbricato.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
023	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Panoramica in direzione Nord-Ovest della zona del portico su cui si affacciano l'ingresso della Sala da Pranzo, l'ingresso della Cucina e l'ingresso del Bagno 01. A sinistra nell'immagine è visibile la parte esterna del Locale di sgombero 02.	
024	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Vista in direzione Nord-Est dal Pergolato verso l'ingresso carrabile del Cortile. A sinistra nell'immagine è visibile il lato Sud-Est del Portico.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
025	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Particolare del Pergolato. Questa zona del Cortile viene utilizzata per posteggiare le auto. A sinistra nell'immagine è visibile un elemento dell'impianto di climatizzazione installato nel fabbricato.	
026	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Panoramica in direzione Nord-Ovest della zona del Portico in cui è ubicato l'ingresso del Bagno 01.	


N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
027	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – La zona Sud-Ovest del Portico in cui sono ubicati l'ingresso del Bagno 01, l'ingresso della Cucina e l'ingresso della Sala da Pranzo.	
028	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Inquadratura dal Portico verso il Pergolato. La zona inquadrata è utilizzata per il posteggio delle auto.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
029	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Visuale in direzione Sud-Est dal Portico verso i vani tecnici posti nella parte Nord-Ovest della recinzione del Cortile.	
030	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – L'ingresso del Bagno 01 e l'ingresso della Cucina apprezzati dalla zona Sud-Ovest del Portico.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
031	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – L'ingresso del Locale di sgombero 03 inquadrato dal Portico.	
032	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Panoramica della zona Sud-Ovest del Portico in cui è stata installata una cucina esterna completa.	


N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
033	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Vista in direzione Nord-Ovest dal Portico verso la cucina esterna. Al centro dell'immagine è visibile la centralina di controllo dell'impianto a gas per il riscaldamento dell'acqua sanitaria.	
034	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – L'ingresso del Locale di Sgombero 02 apprezzata dalla zona adiacente al Portico.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
035	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – La porta di ingresso della Sala da Pranzo posta sotto il Portico nella facciata Sud-Ovest del fabbricato.	
036	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Inquadratura della porta di ingresso al fabbricato apprezzata dall'interno del Soggiorno.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
037	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – La finestra del Soggiorno che ha l'affaccio in direzione Nord-Est sul Portico.	
038	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – L'angolo Est del Soggiorno. Nell'immagine a destra è visibile la finestra che ha l'affaccio verso Sud-Est mentre a sinistra è visibile la finestra che ha l'affaccio verso Nord-Est.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
039	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Scorcio della parete Sud-Ovest del Soggiorno. A sinistra nell'immagine è visibile una parte della Sala da Pranzo mentre a destra è visibile l'ingresso del Disimpegno 01.	
040	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Panoramica in direzione Sud dal Soggiorno verso la Sala da Pranzo.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
041	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Vista in direzione Sud-Est dal centro del Soggiorno verso la finestra che ha l'affaccio sul Portico.	
042	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Panoramica della Sala da Pranzo. A destra nell'immagine viene inquadrata la porta a vetri scorrevole che collega la Sala da Pranzo alla zona Sud-Ovest del Portico.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
043	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Terminale dell'impianto di riscaldamento installato nella parete Sud-Est del Soggiorno.	
044	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – L'angolo Est della Sala da Pranzo in cui è presente un caminetto. A Sinistra nell'immagine è visibile una parte del Soggiorno mentre a destra è visibile un elemento dell'impianto di climatizzazione.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
045	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Prospettiva in direzione Nord-Est dalla Sala da Pranzo verso il Soggiorno. A sinistra nell'immagine è visibile la porta di ingresso al fabbricato dal Cortile.	
046	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Scorcio dell'angolo Nord della Cucina. A destra nell'immagine viene inquadrata una parte del Soggiorno ed è visibile la porta di ingresso al fabbricato dal Cortile.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
047	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – La parete Nord-Ovest della Cucina.	
048	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Scorcio del Disimpegno 01 apprezzato in direzione Nord-Ovest dal Soggiorno.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	[redacted] MMAGINE
049	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – La parete Nord-Ovest del Disimpegno 01 in cui è installato un terminale dell'impianto di riscaldamento. A destra nell'immagine è visibile il pannello di controllo dell'impianto elettrico installato nel fabbricato.	
050	Immobile sit Sperate (SU Gobetti 10 – Terra Inquadratura della parte inferiore del vano scala presente nel Disimpegno 01.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
051	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Vista in direzione Sud-Ovest dal vano scala verso l'ingresso del Bagno 01.	
052	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – L'interno del Bagno 01 apprezzato dall'ingresso del vano. A destra nell'immagine sono visibili i servizi igienici installati.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
053	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Inquadratura della parete Sud-Ovest del Bagno 01 in cui è posto l'ingresso al vano dal Portico. Questo ingresso è stato inquadrato anche nella foto 030.	
054	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Visuale dall'interno del Bagno 01 verso il Disimpegno 01 e il vano scala. A destra nell'immagine è visibile l'ingresso del Soggiorno.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
055	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – L'angolo Nord del Bagno 01 in cui è installata la doccia	
056	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – La parete Sud-Est del bagno 01 in cui è installato il lavandino.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
057	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Inquadratura della parte superiore della parete Nord-Ovest e di parte del soffitto del Disimpegno 01.	
058	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Vista in direzione Nord-Est dal Disimpegno 01 verso le scale che portano al primo piano del fabbricato. A destra nell'immagine è visibile la porta ad arco di collegamento verso il Soggiorno.	


N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
059	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Panoramica apprezzata dal Disimpegno 01 verso il Vano Scala. La finestra inquadrata ha l'affaccio in direzione Nord-Est verso via Gobetti a San Sperate.	
060	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Scorcio apprezzato dal Vano Scala del Disimpegno 01 e dell'ingresso del Bagno 01.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
061	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Inquadratura dal Vano Scala verso il piano terra del fabbricato.	
062	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Lo sbarco della scala sul primo piano del fabbricato.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
063	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Vista in direzione Sud-Ovest dal Vano Scala verso il Disimpegno 02. Nell'immagine è visibile anche l'ingresso del Bagno 02.	
064	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Inquadratura dal primo piano del Vano Scala verso il piano terra. A destra nell'immagine è visibile la finestra che si affaccia sul Soggiorno al piano terra.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
065	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – La finestra del vano scala che si affaccia in direzione Nord-Est verso via Gobetti a San Sperate.	
066	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – L'ingresso del Bagno 02 inquadrato dallo sbarco della scala al primo piano. A destra è visibile l'armadio a muro ricavato dalla nicchia del Disimpegno 02.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
067	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Vista in direzione Sud-Ovest dal Disimpegno 02 verso il Bagno 02.	
068	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Panoramica del Bagno 02 apprezzata dall'ingresso del vano. Nell'immagine sono visibili i servizi igienici installati.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
069	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – La parete Sud-Ovest del Bagno 02. La porta finestra inquadrata consente l'accesso alla Veranda 01.	
070	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Inquadratura della pavimentazione e dei servizi igienici installati nel Bagno 02.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
071	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Vista in direzione Nord-Est dall'interno del Bagno 02 verso il Disimpegno 02 ed il Vano Scala.	
072	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo - L'angolo Nord del bagno 02 in cui è installata la doccia.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
073	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Scorcio del Disimpegno 02 apprezzato dall'interno del Bagno 02. A destra nell'immagine è visibile un terminale dell'impianto di riscaldamento installato nel fabbricato.	
074	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – La porta ad arco che consente il passaggio dal Vano Scala al Disimpegno 02.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
075	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Vista in direzione Sud-Est dal Disimpegno 02 verso l'ingresso della Camera 02. A sinistra nell'immagine è visibile l'ingresso della Camera 03.	
076	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Panoramica della Camera 03. Al centro dell'immagine viene inquadrata la parete Nord-Est del vano.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
077	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – La parete Sud-Est della Camera 03 in cui è presente la porta finestra che consente l'accesso alla Veranda 02. A destra nell'immagine è visibile un terminale dell'impianto di riscaldamento del fabbricato.	
078	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Inquadratura della parete Nord-Ovest della Camera 03. A destra nell'immagine è visibile la giunzione della falda di copertura con la parete Nord-Est del fabbricato.	


N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
079	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – L'angolo Sud della Camera 03. A sinistra in basso è visibile la porta di ingresso al vano mentre nella parte superiore è visibile la giunzione della falda di copertura con la parete Sud-Ovest del vano.	
080	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – La parete Sud-Ovest della Camera 03 in cui è posta la porta di ingresso del vano dal Disimpegno 02.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
081	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Particolare della pavimentazione della Camera 03.	
082	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – La parete Sud-Ovest della Camera 03. Al centro dell'inquadratura è visibile un elemento dell'impianto di climatizzazione installato nel fabbricato.	


N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
083	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Panoramica della Camera 03 inquadrata dal centro del vano verso l'ingresso dal Disimpegno 02.	
084	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Panoramica dell'angolo Sud della Camera 03. A Sinistra è visibile la porta a vetri di accesso alla Veranda 02.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
085	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – L'ingresso della Camera 01 e l'ingresso del Bagno 02 apprezzati dal Disimpegno 02.	
086	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – La porta a vetri di accesso alla Veranda 01 posizionata nella parete Sud-Ovest della Camera 01. La Veranda 01 ha l'accesso anche dal Bagno 02 (foto 069)	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
087	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – L'angolo Sud della Camera 01. A destra nell'immagine è visibile la porta a vetri inquadrata nella foto precedente (foto 086)	
088	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Immagine del soffitto e della parte alta dell'angolo Est della Camera 01.	


N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
089	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – L'angolo Ovest della Camera 01. A destra nell'immagine è visibile un terminale dell'impianto di riscaldamento installato nel fabbricato.	
090	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Particolare della pavimentazione della Camera 01.	


N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
091	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – L'ingresso della Camera 03 e l'ingresso della Camera 02 apprezzati dal Disimpegno 02.	
092	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Vista in direzione Sud-Est dall'ingresso verso l'interno della Camera 02.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
093	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Inquadratura della parete Sud-Est della Camera 02. Al centro dell'immagine viene inquadrato un terminale dell'impianto di riscaldamento al servizio esclusivo del fabbricato.	
094	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Scorcio dell'angolo Sud della Camera 02. Al centro dell'immagine è visibile la finestra con l'affaccio verso Sud-Ovest.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
095	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – La parete Sud-Est della Camera 02 inquadrata nella foto 093.	
096	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – L'angolo Ovest della Camera 02. In alto nell'immagine si può apprezzare la pendenza della falda di copertura del primo piano.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
097	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Panoramica della Camera 02 inquadrata dall'angolo Est verso l'angolo Ovest della stanza. Al centro dell'immagine è presente la finestra inquadrata nella foto 094.	
098	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Immagine della Camera 02 scattata dall'angolo Sud verso l'ingresso del vano dal Disimpegno 02.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
099	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – La parete Nord-Ovest della Camera 02. A sinistra nell'inquadratura è visibile la finestra della stanza che ha l'affaccio in direzione Sud-Ovest.	
100	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Scorcio della Camera 02 apprezzato in direzione dell'ingresso del vano dal Disimpegno 02.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
101	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – La parete Nord-Est della Camera 02. Al centro dell'immagine è visibile un elemento dell'impianto di climatizzazione installato nel fabbricato.	
102	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Vista in direzione Nord-Ovest del Disimpegno 02 apprezzata dall'ingresso della Camera 02.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
103	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Vista in direzione Nord-Est dalla Veranda 02 verso via Gobetti a San Sperate. La veranda è la stessa inquadrata nella foto 020.	
104	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Panoramica in direzione Sud del Portico e del Pergolato apprezzata dalla Veranda 02.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
105	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Vista in direzione Sud-Est dalla Veranda 02 verso ingresso carrabile del Cortile e verso una parte della zona utilizzata per il posteggio delle auto.	
106	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Panoramica in direzione Est dalla Veranda 02 dell'ingresso carrabile del Cortile e verso via Gobetti a San Sperate.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
107	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – L'accesso della Camera 03 apprezzato dalla Veranda 02.	
108	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Vista in direzione Sud-Est dalla Veranda 01 verso la falda di copertura del Locale di sgombero 01. La porta inquadrata è quella presente nella foto 086.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
109	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Panoramica in direzione Sud-Ovest dalla Veranda 01 verso le coperture del Locale di sgombero 01, 02 e 03. Nell'immagine sono visibili al centro diversi elementi dell'impianto di climatizzazione installato nei tre locali di sgombero.	
110	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Vista in direzione Sud-Ovest dalla Veranda 01 verso la falda di copertura del Locale di sgombero 03.	


N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
111	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Inquadratura in direzione Nord-Ovest dalla Veranda 01 verso la porta d'ingresso del Bagno 02. Questa porta è stata inquadrata nella foto 069.	
112	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Il sistema di tubi pluviali collegati alle grondaie per la raccolta delle acque meteoriche apprezzato dalla Veranda 01. Nell'immagine è presente anche l'antenna satellitare installata nella facciata Sud-Ovest.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
113	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Scorcio della parte superiore del Portico e delle falde di copertura del Locale di sgombero 03 apprezzata dalla Veranda 01.	
114	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Primo – Panoramica delle coperture del Locale di sgombero 01, 02 e 03. A sinistra nell'immagine è visibile una finestra posta nella parte alta della facciata Nord-Ovest del Locale di sgombero 01.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
115	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Inquadratura dell'angolo interno Nord del Locale di sgombero 03. La porta a vetri scorrevole presente a destra è stata inquadrata anche nella foto 031.	
116	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Particolare della copertura apprezzato dall'interno del Locale di sgombero 03	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
117	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Panoramica dell'interno del Locale di sgombero 03. L'inquadratura è stata scattata dall'angolo Sud del vano verso la porta di ingresso. Nell'immagine sono visibili un elemento dell'impianto di riscaldamento ed un elemento dell'impianto di climatizzazione.	
118	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – L'interno del Locale di Sgombero 03 apprezzato dall'angolo Sud del vano.	


N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
119	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Particolare dell'angolo Ovest e della copertura del Locale di sgombero 03. In alto nell'immagine è visibile la giunzione tra le pareti e le falde di copertura.	
120	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – La parete Sud-Ovest del Locale di sgombero 03.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
121	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – La porta che consente il passaggio dal Locale di sgombero 03 al Locale di sgombero 02. Tale porta è ubicata nella parete Sud-Est del vano.	
122	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – L'angolo Ovest del Locale di sgombero 03.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
123	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – La parete Sud-Est del Locale di sgombero 03. In questa parete sono ubicate la finestra con l'affaccio all'interno del Locale di sgombero 02 e la porta inquadrata nella foto 121.	
124	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – L'angolo Sud del Locale di sgombero 03.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
125	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Vista in direzione Nord-Ovest dall'interno del Locale di sgombero 02 verso il Locale di sgombero 03.	
126	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – La parete Nord-Ovest del Locale di sgombero 02. Nell'immagine è visibile un terminale dell'impianto di riscaldamento.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
127	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Inquadratura della falda di copertura apprezzata dall'interno del Locale di sgombero 02.	
128	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Particolare (trave a vista) della falda di copertura in legno del Locale di sgombero 02	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
129	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – La porta di ingresso al Locale di sgombero 01 ubicata nella parete Sud-Est del Locale di sgombero 02.	
130	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Panoramica in direzione Sud-Est dell'interno del Locale di sgombero 02.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
131	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Panoramica in direzione Nord-Ovest dell'interno del Locale di sgombero 02.	
132	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – L'angolo Nord del Locale di sgombero 02. La parete Nord-Est è costituita da una vetrata.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
133	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – L'angolo Est del Locale di sgombero 02. Attraverso la vetrata ubicata a Nord-Est è visibile l'area del Cortile utilizzata per il posteggio delle auto.	
134	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – La parete Nord-Est del Locale di sgombero 02 costituita interamente da una vetrata.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
135	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – Inquadratura dell'angolo Est del Locale di sgombero 02. Nella parte superiore dell'immagine è visibile un elemento dell'impianto di climatizzazione.	
136	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Piano Terra – La parete Sud-Ovest del Locale di sgombero 02 in cui è stata installata una cucina completa.	

N° FOTO	DESCRIZIONE	IMMAGINE
137	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – L'ingresso del Locale di sgombero 01 dal Cortile.	
138	Immobile sito a San Sperate (SU) in Via Gobetti 10 – Vista in direzione Sud-Est dal Cortile verso l'ingresso del Locale di sgombero 01 e verso i due vani tecnici presenti nella recinzione.	