
Immobile A - Piano Terra - pre-esistente dal 1939-40




Pianta piano terra	
Ambiente	Superfici (mq)
1 - Cucina	12,28
2- Disimpegno	7,80
3- Soggiorno/Camera	16,18
4- Bagno*	2,55
5- Ripostiglio	0,71
6- Vano Scala	9,80

N

** il bagno è privo di sistema di ricambio forzato dell'aria.*

Immobile A - Stato attuale - Scala 1.100


VOLUMI ABUSIVI NON SANABILI - Piani Primo e Secondo



Pianta piano primo	
Ambiente	Superfici (mq)
6- Vano scala	--
7- Disimpegno	3,10
8- vano	13,05
9- vano	17,95
10- Bagno	5,60
11- Balcone	6,20

N

Parti abusive - stato attuale - Scala 1.100



Pianta piano secondo	
Ambiente	Superfici (mq)
6 - Vano scala	--
12- Disimpegno	12,00
13- Locale di Sgombero	15,10
14- Lavanderia	2,90
15- Terrazzo	15,90

N

Parti abusive - stato attuale - Scala 1.100

Architetto Antonino Merendino *Via Trapani n. 5 - Siracusa* *cell. 339-7939748* *architettomerendino@gmail.com*	*DITTA* *Proc. Es. n. 52/2021 R.G. Es. - Tribunale di Siracusa* *UBICAZIONE* *Rosolini (SR), Via Monferrato n. 9/11, piano terra*	*OGGETTO* *Rilievo - LOTTO 1 - IMMOBILE A* *Scala 1.100* *data: 09/12/2021*	*ALLEGATO* ***F***

Firmato Da: MERENDINO ANTONINO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 3d496